

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
Директор МБОУ СОШ с. Мичуринское

«          »            2020 г.  
М.С.Шулькова  
«          »            2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ СОШ с.Мичуринское  
1.2. Адрес объекта: 680547 Хабаровский край Хабаровский район, с. Мичуринское,  
ул. Парковая, 7А.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 723,7 кв.м  
- часть здания        этажей (или на        этаже),        кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка: да - 6400 кв.м (0,64га).  
1.4. Год постройки здания 1985г., последнего капитального ремонта: не было.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального         
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичуринское, МБОУ СОШ с. Мичуринское.  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 680547 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Мичуринское, ул. Парковая. 7А.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: образование.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Муниципальные автобусы: Хабаровск – Виноградовка (№114)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 180 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У), ДУ-И (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,Г,У), ДЧ-И (С,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:**  
Основные структурно-функциональные зоны объекта доступны условно всем категориям инвалидов, кроме инвалидов, использующих кресла-коляски.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивид решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивид решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

4.2. Период проведения работ: до 2020 года в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности ) после выполнения работ по адаптации: объект будет полностью доступен для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с администрацией Хабаровского муниципального района (собственником здания)

Члены комиссии: социальный педагог Орлова Е.Д. \_\_\_\_\_ (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)

зам. директора по ВР Суходольская К.С. \_\_\_\_\_ (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)

зам. дир по АХР Корчагина Л.И. \_\_\_\_\_ (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Зам. председателем КХО ООО ВОС А.А. Давыдов \_\_\_\_\_ (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)



**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с. Мичуринское, МБОУ СОШ с. Мичуринское;  
680547 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Мичуринское, ул. Парковая, 7А.  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1.1	Полоса безопасности на остановке общественного транспорта.	(К)	Согласовать с Администрацией поселения вопрос по нанесению полосы.	Официальное обращение в администрацию Мичуринского сельского поселения
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.3	Плохое состояние.	(К)	Согласовать с Администрацией поселения вопрос по ремонту дороги.	Официальное обращение в администрацию Мичуринского сельского поселения
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		1.21	Плохое состояние . Отсутствие обозначения стоянки и разметки парковочных мест.	(К)	Согласовать с Администрацией поселения вопрос по ремонту дороги.	Официальное обращение в администрацию Мичуринского сельского поселения. Обозначение стоянки и разметка парковочных мест.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		1.1; 1.3; 1.21	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с. Мичуринское, МБОУ СОШ с. Мичуринское:  
680547 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Мичуринское, ул. Парковая, 7А.  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.15	Нет подогрева поверхности покрытия.	(К)	Оборудование входной площадки обогревом.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		2.20	Смотровые панели в полотнах наружных дверей отсутствуют.	(К)	Установка входной двери со смотровыми панелями.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		2.2; 2.15; 2.20	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с. Мичуринское, МБОУ СОШ с. Мичуринское;  
680547 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Мичуринское, ул. Парковая, 7А.  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			соответствует			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3.13; 3.17	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения отсутствуют. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна не обозначены. Завершающие горизонтальные части поручня завершающего пролёта не соответствуют требованиям. Ширина марша первого пролёта лестницы на второй этаж – 1,3 метра. Рельефные обозначения этажей на перилах отсутствуют.	(К, С)	Установка предупреждающих указателей. Обозначение зон «возможной опасности».  Нанесение рельефных обозначений этажей на перила.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Не предусмотрено	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Не предусмотрен.	
3.5	Дверь	есть			Не соответствует			

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не соответствуют			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		3.13; 3.17	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с. Мичуринское, МБОУ СОШ с. Мичуринское;

680547 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Мичуринское, ул. Парковая, 7А.

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Специально выделенных мест для инвалидов и МГН нет. Информирующие обозначения помещений отсутствуют. Размещение выключателей и розеток соответствует не во всех помещениях.	(К,С)	Оборудование кабинетов и других зон целевого назначения.	Текущий ремонт.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ			капитальный ремонт

ДОВ				
-----	--	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_» апреля 2019 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_» апреля 2019 г.  
**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет					Не предусмотрено.	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения				Не предусмотрено.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_» апреля 2019 г.

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с. Мичуринское, МБОУ СОШ с. Мичуринское:  
680547 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Мичуринское, ул. Парковая, 7А.  
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната(надворный туалет)	есть			Доступных для МГН кабин нет.	(К)		Капитальный ремонт.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					Не предусмотрены.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				(К,С)		Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		5.1; 5.2; 5.13	Капитальный и текущий ремонт.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с. Мичуринское, МБОУ СОШ с. Мичуринское:  
680547 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Мичуринское, ул. Парковая, 7А.  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			На объекте нет оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов.	(К, О, Г, У)	Оборудование объекта необходимой информацией.	Текущий ремонт.
6.2	Акустические средства	нет			На объекте нет оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по зрению.	(С)	Оборудование объекта необходимой информацией.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильной информации нет.	(С)	Оборудование объекта необходимой информацией.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813727

Владелец Ахмолина Валентина Юрьевна

Действителен с 03.04.2023 по 02.04.2024